



 [to view the images, please click](#)

## FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation

XBROT KRUMENNAVIATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

#### FAQ: RIP50

Schalterstellungen im Normalbetrieb:

1. Rückseite: Der Schalter 102 muss in Stellung 0 sein!
2. Vorderseite: Der Drehschalter muss auf 6 für Ethertalk Phase 2 und loder TCPIIP stehen.

Wie formatiere ich die RIP Harddisk?

1. RIP 50 ausschalten
2. Schalter auf F stellen
3. RIP 50 einschalten
4. Wenn „FOR“ blinkend angezeigt wird, Schalter auf 0 stellen I
5. 1 x STOP drücken
6. ... 20 Minuten warten
7. SEL erscheint im Display
8. STOP drücken und RIP bei OFF ausschalten

Wie installiere ich die SW neu?

1. RIP 50 ausschalten
2. Schalter auf C stellen
3. 1 Diskette in Laufwerk einlegen
4. RIP 50 einschalten

5. Die Software wird aktualisiert. Nach dem Übertragen der ersten Disk auf das RIP und SEL erscheint blinkend im Display.  
Jetzt legen Sie die nächste Diskette ein und drücken die STOP Taste  
... Diesen Schritt für alle Disketten durchführen.
6. Schalter auf 6 stellen.
7. STOP Taste drücken

Was ist bei der LTC 630 besonders wichtig?

1. Materialbreite muss mit 427mm definiert werden.  
Das geht im Linotype Utility.
2. Die Stanze muss eingeschaltet werden.
3. Die Kalibrationswerte müssen im Utility eingetragen werden.
4. Nach jeder Änderung sollte ein Backup über das Linotype Utility 8.3 gemacht werden.

Tim Brakensiek  
Brakensiek Systemhaus

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation ist: 35681.

Diesen Text in englisch [FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation](#)



last Update: 02.05.2009

---

Kunden, die sich "FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Auflösung und Qualität von Bildern](#)
- [Bhante Henepola Gunaratana - Problembewältigung](#)
- [Calibrating the PV136T Backup Library](#)
- [CTF Belichter Kalibration und Stanzanpassung](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler fünfhundert\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundert\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertdrei\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertseins\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertzwei\)](#)
- [Einreisecheckliste Einladung nach Deutschland](#)
- [Einrichtung des Ratoc Adapters - SilverFast für Topaz Chromagraph Nexscan Tango](#)
- [Know How Exportpapiere - Welche Angaben braucht man um jene erstellen lassen zu können?](#)
- [FAQ Entwicklungsmaschinen Programmierung](#)
- [FAQ Windows Mobile 5 ActiveSync 4.2-4.5 Synchronisationsprobleme mit Pocket Loox T 830](#)
- [FAQ: MacBook PRO CD auswerfen](#)
- [FAQ:Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation](#)
- [FAQ: Versenden von Dokumenten in den Kongo](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertvier\)](#)
- [Fernwartung - alternative zu teuren Systemen aber sehr risikoreich](#)
- [Freischaltung von SilverFast als root Benutzer MAC OS X - SilverFast für Topaz Chromagraph Nexscan Tango](#)
- [Harlequin RIP Install Annotation](#)
- [HO RIP In Rip Bogenmontage mit eigenen Marken und eigenen Passkreuzen sowie Punch Centerung](#)
- [Indesign CS3 druckt nicht erzeugt keine PDF](#)
- [Mac OS X FAQ - Ouark 7.2 Upgrade Installation](#)
- [Panoramafotografie für Einsteiger](#)
- [Remotedesktopverbindung einrichten](#)
- [SilverFast 6.6: Wichtige Verbesserungen für High-End Scanner](#)
- [Trommelscanner - Was ist das?](#)
- [Wer ist Dr. Ing Rudolf Hell? - Hell ist der Edison der grafischen Industrie](#)
- [Verbieten Sie "Iframes" und "Subframes" zwischen verschiedenen Domänen](#)
- [Wie übergebe ich eine "Offene Datei" aus Ouark Xpress, Indesign, Freehand an den Dienstleister?](#)
- [Was sind Google Befehle?](#)
- [Windows 2003 Server als Webserver absichern](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.

Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu FAQ:Linotype Hell RIP50 -  
Anleitung zur Neuinstallation als  
PDF downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |