





## Heidelberg Topaz Topaz 2 vorbeugende Wartung

 [to view the images, please click](#)  
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Heidelberg Topaz Topaz 2 vorbeugende Wartung

XBROTKRUMENNAVIGATION  DIENSTLEISTUNG

Heidelberg Topaz / Topaz 2+ vorbeugende Wartung

Wartungsintervalle

täglich (vom Kunden) - Reinigen der Glasplatte

alle 2 Jahre (vom Service)

- Spannungen überprüfen
- Testprogramme starten
- Reinigen und Ölen der Führungsstange
- Reinigen und Fetten der Linearführung
- Reinigen der Spiegelgruppe
- Fetten der Spindel, Vorschubeinheit
- Fetten der Spindel, Objektivwagen
- Fetten der Spindel, CCD-Wagen
- Testscan

(nur ROBOT)

- Reinigen und Fetten der Längsführung (Seilantrieb)
- Reinigen und Fetten der Längsführung (Y-Antrieb)
- Reinigen und Fetten der Zahnstange (Y-Antrieb)

Kontrolle und Austausch von Teilen

- Abstreifer

Reinigen Glasplatte

... siehe Bedienungshandbuch

Reinigen und Ölen der Führungsstange

Führungsstange mit einem Tuch abwischen.

Sitz der Schmierfilze kontrollieren, ggf. korrigieren.

Bei starker Abnutzung Schmierfilze austauschen. (T1)

Schmierfilze ölen mit Gleitoel VOLTOL 46.

Reinigen und Fetten der Linearführung

Linearführung mit einem Tuch abwischen und Fettreste entfernen.

Mit einer Fettpresse Universalfett ARCANOL L78 in die Schmiernippel der Führungen von CCD-Wagen und Objektivwagen pressen.

Überschüssiges Fett entfernen.

Reinigen und Fetten der Längsführung (Seilantrieb)

Längsführung mit einem Tuch abwischen und Fettreste entfernen.

Längsführung mit Universalfett ARCANOL L78 einfetten.

Seilantrieb mehrmals verfahren und überschüssiges Fett entfernen.

Reinigen und Fetten der Längsführung (Y-Antrieb)

Längsführung mit einem Tuch abwischen und Fettreste entfernen.

Mit einer Fettpresse Universalfett ARCANOL L78 in den Schmiernippel der Führungen pressen.

Überschüssiges Fett entfernen.

Reinigen und Fetten der Zahnstange (Y-Antrieb)

Zahnstange von Fettresten reinigen.

Zahnstange mit Universalfett ARCANOL L78 einfetten.

Basisrahmen mehrmals verfahren und überschüssiges Fett entfernen.

Benötigte Materialien:

1x Gleitöl Voltol 46 50ccm 00129623

1x Arcanol L78 Spezialfett 40g 00129631

1x PTFE Fett K7132 10g 02692090

2x Leuchstofflampe 05226112

1x Vorlagenbeleuchtung 05320593

1x Optikfett LOSOID 1160B 60g 02463253

1x Flasche Spiritus

1x Kleber Loctite 222 00129003

1x Kleber Loctite 242 0116920

1x Kleber Sicomet 85 02427184

1x Sicherungslack für Schrauben, grau 00129003

1x Ausbesserungslackstift lichtgrau RAL 7035 04321928

1x Linsenreinigungspaket 01983679

1x Reinigungsset Optik 02064626

1x Poliertuch 00124672

1x Poliermittel 0,1 KG 00129038

Unsere Artikelnummer: 35085.

Diesen Text in englisch Heidelberg Topaz Topaz 2 vorbeugende Wartung.

---

## Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Heidelberg Topaz Topaz 2 vorbeugende Wartung](#)

last Update: 06.02.2010



Webseite empfehlen

---

## Kunden, die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Arcanol Multi2 Wälzlagerfett](#)
- [Heidelberg Topaz Topaz 2 vorbeugende Wartung](#)
- [Original Heidelberg Ersatzteile für Topaz](#)
- [PTFE-Fett K7132](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.  
Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Heidelberg Topaz Topaz 2  
vorbeugende Wartung als PDF  
downloaden.

## Heidelberg Topaz Topaz 2 vorbeugende Wartung | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

benötigter Maschinen.	Farbmesssystem für Bogen- und	jeweiligen Zugriffsrechten	Chromagraph S3300/S3400,
Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: <a href="http://www.worldprintmarket.com">www.worldprintmarket.com</a>	Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi.	Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |